

4228 Barniz Aislante Rojo

MG Chemicals Ltd (Head Office-mex)

Versión No: 2.3

Código Alerta de Riesgo: 2

Fecha de Edición: 01/03/2016 Fecha de Impresión: 25/04/2016 inicial Fecha: 26/01/2016 L.GHS.MEX.ES-MX

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla

Nombre del Producto	4228 Barniz Aislante Rojo
Sinonimos	SDS Code: 4228-Liquid; 4228-55ML, 4228-225ML, 4228-1L, 4228-4L
Nombre técnico correcto	PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, abrillantador, encáustico y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye solventes y diluyentes para pinturas)
Otros medios de identificación	No Disponible

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Usos pertinentes identificados de la	Pintura de esmalte protector y aislante de la electricidad
sustancia	

Datos del proveedor o fabricante

Denominación Social	MG Chemicals Ltd (Head Office-mex)	MG Chemicals (Head office)	
Dirección	9347 - 193 Street, Surrey British Columbia V4N 4E7 Canada	9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada	
Teléfono	+(1) 604-888-3084	+(1) 800-201-8822	
Fax	+(1) 604-888-7754	+(1) 800-708-9888	
Sitio web	www.mgchemicals.com	www.mgchemicals.com	
Email	Info@mgchemicals.com	Info@mgchemicals.com	

Número de teléfono en caso de emergencia

Asociación / Organización	CHEMTREC	No Disponible
Teléfono de urgencias	+(1) 800-681-9531	No Disponible
Otros números telefónicos de emergencia	+(1) 703-527-3887	No Disponible

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Clasificación

Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2, Sensibilización cutánea Categoría 1, Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2A, Specific target organ toxicity - single exposure Category 3 (respiratory tract irritation), Efectos Respiratorios, Categoría 3, Carcinogenicidad Categoría 2, Toxicidad específica de órganos blanco (exposicionesrepetidas) Categoría 2, Riesgo Acuático Agudo, Categoría 2, Líquidos inflamables Categoría 3

Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta GHS







PALABRA SEÑAL

ATENCIÓN

Indicación de peligro (s)

H315	Provoca irritación cutánea				
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica				
H319	Provoca irritación ocular grave				
H335	Puede irritar las vías respiratorias				
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo				
H351	Susceptible de provocar cáncer				

Versión No: 2.3 Page 2 of 12 Fecha de Edición: 01/03/2016 Fecha de Impresión: 25/04/2016

4228 Barniz Aislante Rojo

H373	Puede provocar daños en los órganos (indíquensetodos los órganos afectados, si se conocen) trasexposiciones prolongadas o repetidas				
H401	Tóxico para los organismos acuáticos				
H226	Líquido y vapores inflamables				

Consejos de prudencia: Prevencion

P201	Procurarse las instrucciones antes del uso
P210	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar
P260	No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles
P271	Utilizar sólo en un lugar bien ventilado
P280	Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos
P281	Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor
P241	Utilizar material [eléctrico / de ventilación / iluminación antideflagrante
P242	No utilizar herramientas que produzcan chispas
P243	Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas
P273	No dispersar en el medio ambiente
P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo

Consejos de prudencia: Respuesta

En caso de exposición demostrada o supuesta, consultar a un médico
Quitar la ropa contaminada
Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar
En caso de incendio, utilizar espuma resistente al alcohol o espuma normal de proteínas para la extinción
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua /jabón
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal
En caso de irritación cutánea o sarpullido, consultar a un médico
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.Enjuagar la piel con agua o ducharse
En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que lefacilite la respiración

Consejos de prudencia: Almacenamiento

P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco		
P405	Guardar bajo llave		
P403+P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado		

Consejos de prudencia: Eliminación

P501 Eliminar el contenido / recipiente

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Para sustancias

Consulte la sección siguiente para la composición de las mezclas

Para mezclas

Número CAS	% [peso]	Nombre	Clasificación
1330-20-7	43	<u>xileno</u>	Líquidos inflamables Categoría 3 , Toxicidad aguda cutánea Categoría 4 , Toxicidad aguda por inhalación Categoría 4 , Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2 , Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2A , Riesgo Acuático Agudo, Categoría 3; H226, H312, H332, H315, H319, H402
100-41-4	6	<u>etilbenceno</u>	Líquidos inflamables Categoría 2 , Toxicidad aguda por inhalación Categoría 4 , Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2A , Carcinogenicidad Categoría 2 , Efectos Respiratorios, Categoría 3, Peligro por aspiración Categoría 1 , Riesgo Acuático Agudo, Categoría 3; H225, H332, H319, H351, H336, H304, H402
1317-61-9	2	negro-de-óxido- de-hierro	Sólidos inflamables Categoría 2 , Sustancias y mezclas que experimentan calentamientoespontáneo Categoría 2 , Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2 , Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2A , Specific target organ toxicity - single exposure Category 3 (respiratory tract irritation); H228, H252, H315, H319, H335
96-29-7	<1	butanona-oxima	Líquidos inflamables Categoría 3 , Toxicidad aguda oral Categoría 4 , Toxicidad aguda cutánea Categoría 4 , Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 1 , Sensibilización cutánea Categoría 1 , Carcinogenicidad Categoría 2 , Toxicidad específica de órganos blanco (exposicionesrepetidas) Categoría 1 , Peligro por aspiración Categoría 1 , Riesgo Acuático Agudo, Categoría 3, Riesgo Acuático Crónico, Categoría 3; H226, H302, H312, H318, H317, H351, H372, H304, H412

Versión No: **2.3** Page **3** of **12** Fecha de Edición: **01/03/2016**

4228 Barniz Aislante Rojo

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Si este producto entra en contacto con los ojos: Inmediatamente lavar con aqua corriente fresca Contacto Ocular Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados entre sí y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente. Busque atención médica sin demora; si el dolor persiste o se repite busque atención médica La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesión en el ojo debe hacerla personal competente únicamente. Si este producto entra en contacto con la piel: ▶ Remover inmediatamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado Contacto con la Piel Lavar las áreas afectadas completamente con agua (y jabón si esta disponible). ▶ Buscar atención médica en caso de irritación. Si se inhalan humos o productos de la combustión: Llevar al aire fresco. Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo. Prótesis como dentaduras postizas, que puedan bloquear las vías respiratorias, deben ser removidas, cuando sea posible, antes de iniciar los Inhalación procedimientos de primeros auxilios. Figura Si la respiración es superficial o se ha detenido, asegurar una entrada de aire libre y aplicar resucitación, preferiblemente con un resucitador con válvula de demanda, dispositivo con máscara bolsa-válvula, o máscara de bolsillo según entrenamiento. Efectuar PCR si es necesario. ▶ Transportar al hospital o a un médico inmediatamente. Si vómito espontáneo aparece inminente u ocurre, sostener lacabeza del paciente hacia abajo, más abajo que sus caderas para evitar posibleaspiración del vómito. ► Si es ingerido, NO inducir el vómito. ▶ Si ocurre el vómito, reclinar al paciente hacia delante o colocar sobre lado izquierdo (posición cabeza abajo, si es posible) para mantener las vías aéreas abiertas y evitar la aspiración. Ingestión ▶ Observar al paciente cuidadosamente Nunca suministrar líquido a una persona que muestre signos de adormecimiento o con disminución de la conciencia. Suministrar agua para enjuagar la boca, luego suministrar líquido lentamente y en cantidad que el accidentado pueda beber confortablemente. Solicitar consejo médico. Evitar dar leche o aceites.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial

Cualquier material aspirado durante el vómito puede producirlesión pulmonar. Por lo tanto émesis no debe ser inducida mecánicamente ofarmacológicamente. Medios mecánicos deben utilizarse si se considera necesarioevacuar los contenidos del estómago; éstos incluyen lavado gástrico luego de laentubación endotraqueal. Si ha ocurrido vómito espontáneo luego de la ingestiónel paciente debe ser monitoreado por dificultad respiratoria, ya que losefectos adversos de la aspiración en los pulmones pueden demorarse hasta 48horas.

Para exposiciones agudas o a corto plazo repetidas a xileno:

- La absorción gastrointestinal es significativa con ingestiones. Para ingestiones que exceden 1-2 ml (xileno)/kg, se recomienda entubación y lavaje con tubo endotraqueal. El uso de carbón y catárticos es equívoco.
- La absorción pulmonar es rápida con aproximadamente 60-65% retenido en descanso.

Evitar dar alcohol.

- La principal amenaza vital por ingestión y/o inhalación, es la falla respiratoria. Los pacientes deben ser rápidamente evaluados por signos de falla respiratoria (cianosis, taquipnea, retracción intercostal, adormecimiento) y administrar oxígeno.
- Pacientes con volúmen tidal inadecuado o gases sanguíneos arteriales pobres (pO2 50 mm Hg) deben ser entubados.
- Arritmias complican algunas ingestiones y/o inhalaciones de hidrocarburos y se ha reportado evidencia electrocardiográfica de lesión del miocardio; vías intravenosas y monitoreos cardiacos deben establecerse en pacientes obviamente sintomáticos. Los pulmones excretan los solventes inhalados, de manera que la hiperventilación mejora la eliminación.
- Luna radiografía de pecho debe ser tomada inmediatamente luego de la estabilización de la respiración y circulación para documentar la aspiración y detectar la presencia de neumotórax.
- Epinefrina (adrenalina) no está recomendada para el tratamiento de broncoespasmos por la potencial sensibilización del miocardio a las catecolaminas. Los agentes preferidos son broncodilatadores cardioselectivos inhalados (Alupent, Salbutamol) con amofilina como segunda opción.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]

INDICE DE EXPOSICION BIOLOGICA - BEI

Estos representan los niveles de determinantes más probablesde ser observados en las muestras recogidas de trabajadores sanos expuestos alEstándar de exposición (ES o TLV):

Determinante	Índice	Tiempo de Muestreo	Comentarios
1. Ácidos metil hipúricos en orina	1.5 gm/gm creatinina	Fin del turno	
	2 mg/min	Últimas 4 hrs del turno	

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados

- ▶ Espuma
- ▶ Polvo químico seco.
- ► BCF (clorodifluorobrometano) (donde las regulaciones lo permitan).
- Dióxido de carbono.
- Rocío o niebla de agua fuegos grandes únicamente.

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas

Incompatibilidad del fuego

Instrucciones de Lucha

Contra el Fuego

▶ Evitar contaminación con agentes oxidantes i.e. nitratos, ácidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir ignición.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

- ▶ Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localización y naturaleza del peligro.
- Puede reaccionar violenta o explosivamente.
- ▶ Utilizar aparato de respiración y guantes protectores.
- Prevenir, por todos los medios disponibles, el ingreso de derrames a drenajes o cursos de agua.
- ▶ Si es seguro, apagar los equipos eléctricos hasta que haya desaparecido el humo del fuego.
- Rociar agua para controlar el fuego y enfriar el área adyacente.
- ► Evitar rociar agua a piscinas de líquidos.
- NO aproximarse a contenedores que se sospeche estén calientes.
- ► Enfriar los contenedores expuestos al fuego rociando agua desde un lugar protegido.

Versión No: 2.3 Page 4 of 12 Fecha de Edición: 01/03/2016 Fecha de Impresión: 25/04/2016

4228 Barniz Aislante Rojo

▶ Si es seguro hacerlo, retirar los contenedores de la línea de fuego. ► Líquido y vapor son inflamables. ▶ Moderado riesgo de incendio al exponer al calor o llama. ▶ Vapores forman mezcla explosiva con el aire. Moderado riesgo de explosión al exponer al calor o llama. Vapores pueden viajar una distancia considerable a la fuente de ignición. Calentamiento puede causar expansión o descomposición con ruptura violenta del contenedor. En combustión puede emitir humos tóxicos/irritantes. Fuego Peligro de Explosión Productos de combustión incluyen: monóxido de carbono (CO) dióxido de carbono (CO2) otros productos típicos de pirolisis de incineración dematerial orgánico

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Derrames Menores

- Remover toda fuente de ignición. ▶ Limpiar todos los derrames inmediatamente.
- ▶ Evitar respirar vapores y contacto con piel y ojos.
- ► Controlar el contacto personal usando equipo protector.
- ► Contener y absorber pequeñas cantidades con vermiculite u otro material absorbente.
- Limpiar.
- Recoger residuos en contenedor de residuos inflamables.

Clase Química: hidrocarburos aromáticos

Para liberar hacia la tierra: sorbentes recomendadoslistados en orden de prioridad.

SORBENTE TIPO	RANGO	APLICACIÓN	RECOLECCIÓN	LIMITACIONES
---------------	-------	------------	-------------	--------------

DERRAME EN TIERRA - PEQUEÑO

plumas - almohada	1	arrojado	horquilla	DGC, RT
polímero ligado en cruz - particular	2	pala	pala	R,W,SS
polímero ligado en cruz - almohada	2	arrojado	horquilla	R, DGC, RT
arcilla sorbente - particular	3	pala	pala	R, I, P
arcilla tratada/orgánico natural tratado - particular	3	pala	pala	R, I
fibra de madera - almohada	4	arrojado	horquilla	R, P, DGC, RT

DERRAME EN TIERRA - MEDIO

polímero ligado en cruz - particular	1	soplador	cargador de horqueta	R, W, SS
arcilla tratada/orgánico natural tratado - particular	2	soplador	cargador de horqueta	R, I
arcilla sorbente - particular	3	soplador	cargador de horqueta	R, I, P
polipropileno - particular	3	soplador	cargador de horqueta	W, SS, DGC
plumas - almohada	3	arrojado	cargador de horqueta	DGC, RT
mineral expandido - particular	4	soplador	cargador de horqueta	R, I, W, P, DGC

Derrames Mayores

Levenda

DGC: No efectivo cuando la cobertura del terreno es densa

R: No reutilizable

I: No incinerable

P: Efectividad reducida cuando llueve

RT:No efectivo cuando el terreno es escarpado

SS: No para usar dentro de sitios ambientalmente sensibles

W: Efectividad reducida cuando hav viento

Referencia: Sorbentes para Sustancias Líquidas Peligrosas; Limpieza y Control

R.W Melvold y otros: Tecnología de la Polución, Revisión No.150: Noyes Data Corporation 1988 ▶ Evacuar al personal del área y llevarlo viento arriba.

- ▶ Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del riesgo o peligro.
- ▶ Puede reaccionar violenta o explosivamente. Usar aparato de respiración más guantes de protección.
- ► Considerar evacuación (o protección en el lugar).
- No fumar. llamas o fuentes de ignición. Incrementar ventilación. ► Detener el derrame, si es seguro hacerlo.
- Rocío de agua o niebla puede usarse para dispersar/absorber vapor.
- ▶ Contener el derrame con arena, tierra o vermiculite.
- Utilizar equipos libres de chispa y equipo a prueba de explosión.
- ▶ Recolectar el producto recuperable dentro de contenedores etiquetados para su posible reciclaie.
- Absorber el producto remanente con arena seca, tierra o vermiculite.
- ▶ Recolectar los residuos sólidos y sellarlos en tambores etiquetados para su disposición.
- Lavar el área y evitar que llegue a los desagües
- ▶ Si ocurre contaminación a drenajes o cursos de aqua, advertir a los servicios de emergencia.

Recomendación de Equipamiento de Protección Personal, está contenida en la Sección 8 de la SDS

Versión No: **2.3** Page **5** of **12** Fecha de Edición: **01/03/2016**

4228 Barniz Aislante Rojo

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

- ▶ Los contenedores, aún aquellos que han sido vaciados, pueden contener vapores explosivos.
- ▶ NO cortar, perforar, amolar, soldar o efectuar operaciones similares en o cerca de los contenedores.
- ▶ Descarga electrostática puede generarse durante el bombeo esto puede resultar en incendio.
- ▶ Asegure la continuidad eléctrica conectando y descargando a tierra todo el equipo.
- ▶ Restrinja la velocidad de la línea durante el bombeo para evitar la generación de descarga electrostática (<=1 m/seg hasta que la cañería esté sumergida dos veces su diámetro, luego <= 7 m/seg).
- Evitar salpicadura durante el llenado.
- ▶ NO usar aire comprimido para operaciones de llenado, descarga o manipuleo.
- ► Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación.
- ▶ Usar ropa de protección protectora cuando ocurra riesgo de exposición.
- Usar en área bien ventilada.
- Evitar la concentración en huecos y sumideros.
- NO ingresar en espacios cerrados hasta que la atmósfera sea revisada.
- Manipuleo Seguro

 ► Evitar rumar, luces expuestas, fuentes de calor e ignición.

 ► Evitar la generación de estática.
 - NO usar baldes plásticos
 - ▶ Asegurar todas las líneas y equipos.
 - ▶ Utilizar equipos libres de chispa al manipular.
 - ► Evitar el contacto con materiales incompatibles.
 - ► Al manipular, NUNCA comer, beber ni fumar
 - ▶ Mantener los contenedores seguramente sellados cuando no se usan.
 - ▶ Evitar el daño físico de los envases.
 - ▶ Siempre lavarse las manos con jabón y agua después de manipular.
 - La indumentaria de trabajo debe ser lavada separadamente.
 - ▶ Usar buenas prácticas ocupacionales de trabajo.
 - ▶ Observar las recomendaciones de almacenamiento y manipuleo del fabricante.
 - ▶ La atmósfera debe ser revisada regularmente contra estándares de exposición establecidos para garantizar condiciones seguras de trabajo.

NO permitir que la indumentariahúmeda con el material permanezca en contacto con la piel.

Otros Datos

- ▶ Almacenar en contenedores originales o en área a prueba de llama.
- ▶ No fumar, luces expuestas, calor o fuentes de ignición.
- No almacenar en pozos, depresiones, sótanos o áreas donde puedan atraparse los vapores
 Mantener los contenedores seguramente sellados.
- ▶ Almacenar lejos de materiales incompatibles en un área fresca, seca bien ventilada.
- Proteger los contenedores contra daño físico y revisar regularmente por pérdidas.
 Observar recomendaciones de almacenado y manipulación del fabricante.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Embalar según suministrado por fabricante. Contenedoresplásticos sólo pueden ser utilizados si son aprobados para líquido inflamable. Verificar que los contenedores están claramente rotulados y libres de pérdidas.

- Para materiales de baja viscosidad (i): Tambores deben estar dentro del tipo de cabeza no-removible. (ii): Donde se vaya a usar un bidón como empaque interno, el mismo debe tener una tapa a rosca.
- ▶ Para materiales con una viscosidad de al menos 2680 cSt. (23 grados C)
- Para producto manufacturado con una viscosidad de al menos 250 cSt. (23 grados C)
 Producto fabricado que requiere mezclarse antes de ser usado y teniendo una viscosidad de al menos 20 cSt (25 grados C)
- Contenedor apropriado (i): Cabeza de empaquetadura removible;
 - (ii): Latas con cerraduras de fricción y
 - (iii): Se deben usar tubos y cartuchos de baja presión.
 - Donde se usen paquetes en combinación, y los paquetes internos sean de vidrio, debe existir suficiente material inerte para amortiguar el contacto con los paquetes internos y externos.
 - Además, donde los empaques internos sean de vidrio y contengan líquidos del grupo de empaque I, debe existir suficiente material inerte absorbente para absorber cualquier derrame, a menos que el empaque externo sea una caja plástica moldeada al tamaño y las sustancias no sean incompatibles con el plástico.

Incompatibilidad de Almacenado

- ▶ Reacciones vigorosas, a veces llegando a explosiones, puede resultar del contacto entre anillos aromáticos y agentes oxidantes fuertes.
- ► Aromáticos pueden reaccionar exotérmicamente con bases y con diazo compuestos

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

Fuente	Ingrediente	Nombre del material	VLA	STEL	pico	Notas
México Límites Máximos Permisibles de Exposición	etilbenceno	ETILBENCENO	435 mg/m3 / 100 ppm	545 mg/m3 / 125 ppm	No Disponible	No Disponible

LÍMITES DE EMERGENCIA

Ingrediente	Nombre del material	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
xileno	Xylenes	No Disponible	No Disponible	No Disponible
etilbenceno	Ethyl benzene	No Disponible	No Disponible	No Disponible
negro-de-óxido-de-hierro	Iron(II,III) oxide; (Ferrosoferric oxide; Iron(III) oxide)	21 mg/m3	230 mg/m3	1400 mg/m3
butanona-oxima	Butanone oxime; (Ethyl methyl ketoxime)	10 ppm	10 ppm	52 ppm

Ingrediente	IDLH originales	IDLH revisada
xileno	1,000 ppm	900 ppm
etilbenceno	2,000 ppm	800 [LEL] ppm
negro-de-óxido-de-hierro	No Disponible	No Disponible

Versión No: **2.3** Page **6** of **12** Fecha de Edición: **01/03/2016**

4228 Barniz Aislante Rojo

•

DATOS DEL MATERIAL

butanona-oxima

Controles técnicos apropiados

Controles de ingeniería

apropiados

No Disponible

CUIDADO: Con el uso de cierta cantidad de estematerial en un espacio confinado o en una zona poco ventilada, en la que sepuede acumular rápidamente en la atmósfera, podría ser necesaria mayorventilación y/o usar equipo de protección.

No Disponible

Los controles de ingeniería se utilizan para eliminar unpeligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles deingeniería bien diseñados pueden ser muy eficaces en la protección de lostrabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de protección elevado, serán independiente de las interacciones de los trabajadores.

Los tipos básicos de controles de ingeniería son lossiguientes:

Controles de proceso que implican cambiar la forma en queuna actividad de trabajo o proceso se realiza para reducir el riesgo.

Encierro o aislamiento de la fuente de emisión que mantieneun riesgo seleccionado l'fisicamente' lejos del trabajador y que laventilación estratégica 'añade' y 'elimina' el aire en elentorno de trabajo. La ventilación puede eliminar o diluir un contaminante delaire si se diseña adecuadamente. El diseño de un sistema de ventilación debecorresponder al determinado proceso, sustancia química o contaminante en uso.

Los empleadores pueden considerar necesario utilizarvarios tipos de controles para evitar la sobreexposición de los empleados.

Para líquidos inflamables o gases inflamables, puederequerirse ventilación de extracción local o un sistema de ventilación cerradadel proceso. El equipo de ventilación debe ser resistente a explosiones.

Contaminantes aéreos generados en el lugar de trabajo poseenvariadas velocidades de "escape" las que a su vez determinan las "velocidadesde captura" del aire fresco circulante requerido para remover efectivamente alcontaminante.

Velocidad de Tipo de Contaminante: Aire: 0.25-0.5 m/s solventes, vapores, desengrasantes, etc, evaporándose de un tanque (en aire quieto) (50-100 f/min.) 0.5-1 m/s aerosoles, vapores de operaciones de derrame, llenado intermitente de contenedores, traslado de transportadores de baja velocidad, (100-200 soldadura f/min.) rociado, gases ácidos de enchapado, baños químicos (liberados a baja velocidad en zona de generación activa), rociado directo, rocío 1-2 5 m/s directo, pintado en rocío en cubículos poco profundos, llenado de tambores, cargado de transportadores, molienda de polvos, descarga de (200-500 gas (generación activa en zona de rápido movimiento de aire) f/min.)

Dentro de cada rango el valor apropiado depende de:

Extremo inferior del rango	Extremo superior del rango
1: Corrientes de aire del recinto mínimas o favorables a captura.	1: Corrientes de aire perturbadoras en el recinto
2: Contaminantes de baja toxicidad o sólo molestas.	2: Contaminantes de alta toxicidad
3: Intermitente, baja producción.	3: Alta producción, uso pesado.
4: Campana grande o gran cantidad de masa de aire en movimiento	4: Pequeña campana de control local solamente

La teoría muestra que la velocidad de aire cae rápidamentecon la distancia de la apertura de una tubería de extracción simple. Lavelocidad generalmente disminuye con el cuadrado de la distancia desde el puntode extracción (en casos simples). Por lo tanto la velocidad del aire en elpunto de extracción debe ajustarse consecuentemente, con referencia a ladistancia de la fuente de contaminación. La velocidad del aire en un ventiladorde extracción por ejemplo, debe ser como mínimo de 1-2 m/s (200-400 f/min) paraextracción de solventes generados en un tanque a 2 metros de distancia delpunto de extracción. Otras consideraciones mecánicas, produciendo déficiten el funcionamiento del aparato de extracción, hacen imprescindible que lasvelocidades de aire teóricas sean multiplicadas por factores de 10 o más cuandolos sistemas de extracción son instalados o utilizados.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP











Protection de Ojos y cara

- ► Anteojos de seguridad con protectores laterales.
- Gafas químicas.
- Las lentes de contacto pueden presentar un riesgo especial; las lentes de contacto blandas pueden absorber y concentrar irritantes. Una recomendación escrita, describiendo la forma de uso o las restricciones en el uso de lentes, debe ser creada para cada lugar de trabajo o tarea. La misma debe incluir una revisión de la absorción y adsorción de las lentes para las clases de productos químicos en uso y una descripción de las experiencias sobre daños. Personal médico y de primeros auxilios debe ser entrenado en la remoción de las lentes, y un equipamiento adecuado debe estar disponible de inmediato. En el caso de una exposición química, comience inmediatamente con una irrigación del ojo, y quite las lentes de contacto tan pronto como sea posible. Las lentes deben ser quitadas a las primeras señales de enrojecimiento o irritación del ojo las lentes deben ser quitadas en un ambiente limpio solamente después de que los trabajadores se han lavado las manos completamente. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Protección de la piel

Ver Protección de las manos mas abajo

Utilizar guantes protectores contra químicos, por ejemploPVC.

Utilizar calzado o botas de seguridad, por ejemplo: goma. La adecuación y durabilidad del tipo de guante depende deluso. Factores tales como:

Protección de las manos / ▶ frecuencia y duración del contacto,

- resistencia química del material del guante,
- espesor del guante y
- ▶ adiestramiento,

son importantes en la elección de los guantes.

Protección del cuerpo

Ver otra Protección mas abajo

Otro tipo de protección

- ► Mono protector/overoles/mameluco.
- Delantal de PVC

No Disponible

- ► Traje de PVC protector puede ser requerido en caso de exposición severa.
- ▶ Unidad de lavado ocula
- ► Garantizar un rápido acceso a ducha de seguridad.

Peligro térmico

Protección respiratoria

Versión No: 2.3 Page 7 of 12 Fecha de Edición: 01/03/2016 Fecha de Impresión: 25/04/2016

4228 Barniz Aislante Rojo

INDICE DE SELECCIÓN DE GUANTES

La selección del guante está basada en una presentaciónmodificada de:

'Índice Forsberg de Rendimiento de Ropa'.

El(los) efecto(s) de la(s) siguiente(s) sustancia(s) es(son)tenido(s) en cuenta en la selección generada en computadora:

4228-Liquid Red Insulating Varnish

Material	СРІ
TEFLON	A
VITON	A
BUTYL	С
BUTYL/NEOPRENE	С
HYPALON	С
NAT+NEOPR+NITRILE	С
NATURAL+NEOPRENE	С
NEOPRENE	С
NEOPRENE/NATURAL	С
NITRILE	С
NITRILE+PVC	С
PE/EVAL/PE	С
PVA	С
PVC	С
PVDC/PE/PVDC	С

^{*} CPI - Íncice Chemwatch de Rendimiento

NOTA: Debido a que una serie de factores influirán el realrendimiento del guante, una selección final debe estar basada en una observación detallada.-

Filtro Tipo A-P de capacidad suficiente (AS/NZS 1716 y 1715, EN 143:2000 y 149:2001, ANSI Z88 o el equivalente nacional)

Donde la concentración partículas/gas en la zona derespiración, es cercana o excede la "Norma de Exposición" (o ES), se requiereprotección respiratoria.

El grado de protección varía con la pieza en el rostro y conla Clase de filtro; la naturaleza de protección varía con el Tipo de filtro.

Factor de Protección	Respirador de Medio Rostro	Respirador de Rostro Completo	Respirador de Aire Forzado
5 x ES	A-AUS P2	-	A-PAPR-AUS P2
25 x ES	Línea de aire*	A-2 P2	A-PAPR-2 P2
50 x ES	-	A-3 P2	-
50+ x ES	-	Línea de aire**	-

^{* -} Flujo continuo; ** - Flujo continuo o demanda depresión positiva

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	No Disponible		
Estado Físico	líquido	Densidad Relativa (Water = 1)	0.93
Olor	No Disponible	Coeficiente de partición n-octanol / agua	No Disponible
Umbral de olor	No Disponible	Temperatura de Autoignición (°C)	No Disponible
pH (tal como es provisto)	No Disponible	temperatura de descomposición	No Disponible
Punto de fusión / punto de congelación (° C)	No Disponible	Viscosidad	>20.5
Punto de ebullición inicial y rango de ebullición (° C)	>111	Peso Molecular (g/mol)	No Disponible
Punto de Inflamación (°C)	24	Sabor	No Disponible
Velocidad de Evaporación	~0.8 BuAC = 1	Propiedades Explosivas	No Disponible
Inflamabilidad	Inflamable.	Propiedaded Oxidantes	No Disponible
Límite superior de explosión (%)	No Disponible	Tension Superficial (dyn/cm or mN/m)	No Disponible
Límite inferior de explosión (%)	No Disponible	Componente Volatil (%vol)	No Disponible
Presión de Vapor	No Disponible	Grupo Gaseoso	No Disponible
Hidrosolubilidad (g/L)	inmiscible	pH como una solución (1%)	No Disponible
Densidad del vapor (Air = 1)	>3.7	VOC g/L	No Disponible

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Consulte la sección 7
Estabilidad química	 Presencia de materiales incompatibles. El producto es considerado estable. No ocurrirá polimerización peligrosa.

A: Mejor Selección

B: Satisfactorio; puede degradarse después de 4 horascontinuas de inmersión

C: Elección Mala a Peligrosa para inmersiones que no sean decorta duración

^{*} Donde el guante sea usado durante un tiempo corto, casualo infrecuente, factores tales como 'sentimiento' o conveniencia(por ej. disponibilidad), pueden decidir una elección de guantes que en cambiopodrían ser inadecuados si se siguen usando durante mucho tiempo ofrecuentemente. Un profesional calificado debería ser consultado.

^{^ -} Rostro completo

Versión No: 2.3 Page 8 of 12 Fecha de Edición: 01/03/2016 Fecha de Impresión: 25/04/2016

4228 Barniz Aislante Rojo

Posibilidad de reacciones peligrosas	Consulte la sección 7
Condiciones que deberán evitarse	Consulte la sección 7
Materiales incompatibles	Consulte la sección 7
Productos de descomposición peligrosos	Vea la sección 5

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Leyenda:

SECCION 11. INFORMAC	CION TOXICOLOGICA			
Información sobre los efe	ctos toxicológicos			
Inhalado	La inhalación de vapores o aerosoles (nieblas, humos), generados por el material durante el curso del manipuleo normal, puede serdañino. El material puede causar irritación respiratoria en algunaspersonas. La respuesta del cuerpo a dicha irritación puede causar dañoposterior en el pulmón. Inhalación de los vapores puede causar somnolencia yvértigo. Esto puede estar acompañado narcosis, reducción de la atención, pérdida de los reflejos y falta de coordinación. El xileno es un agente depresivo del sistema nerviosocentral			
Ingestión	No se considera que el material produzca efectos adversos ala salud después de la ingestión (como lo clasifican las Directivas CE usandomodelos de animales). No obstante, efectos sistémicos adversos se han producidodespués de la exposición de animales por al menos una ruta y las buenasprácticas de higiene requieren que la exposición se mantenga al mínimo. La ingestión del líquido puede causar aspiración hacia lospulmones con el peligro de ocasionar una neumonía química; resultando en consecuenciasgraves. (ICSC13733)			
Contacto con la Piel	El contacto dérmico con el material puede ser dañino, efectos sistémicos pueden resultar luego de la absorción. El material puede causar inflamación moderada en la piel, yasea después de contacto directo o después de un tiempo pasado el contacto. Larepetida exposición puede causar dermatitis de contacto, la cual escaracterizada por enrojecimiento, hinchazón y ampollamiento. Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe serexpuesta a este material El ingreso al torrente sanguíneo a través por ejemplo decortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida sistémica con efectosdañinos. Examinar la piel antes de usar el material y asegurar que cualquierdaño externo es protegido apropiadamente.			
Ojo	Existe evidencia de que el material puede produciriritación en el ojo en algunas personas y producir daño al ojo en 24 horas omás después de su instilación. Se puede esperar inflamación severa conenrojecimiento. Puede presentarse daño a la córnea. A menos que se trate prontay adecuadamente, puede ocurrir pérdida permanente de la visión. Puede ocurrirconjuntivitis luego de exposición repetida. Aunque no se cree que el líquido es irritante (segúnclasificado por Directiva CE), contacto directo con el ojo puede causarmalestar temporario caracterizado por lágrimas o enrojecimiento conjuntival(como con windburn, infección cutánea por exposición al viento).			
Crónico	La exposición a largo plazo a irritantes respiratorios puededar lugar a enfermed sistémicos relacionados. La acumulación de sustancia, en el cuerpo humano, puedeocurrir y puede causa: Ha existido preocupación de que este material puede causarcáncer o mutacione Exposiciones crónicas a inhalación de solvente puederesultar en dificultades del	ar preocupa es pero no e	ción luego de ex xisten datos sufi	posición ocupacional repetida oa largo plazo. cientes para realizar unaevaluación.
			,	
4228-Liquid Red Insulating Varnish	TOXICIDAD No Disponible		D Disponible	
	TOXICIDAD	IRRI	TACIÓN	
	Dérmico (conejo) DL50: >1700 mg/kg ^[2]	Eye	Eye (human): 200 ppm irritant	
xileno	Inhalación (rata) CL50: 5000 ppm/4h ^[2]	Eye	Eye (rabbit): 5 mg/24h SEVERE	
	Oral (rata) DL50: 4300 mg/kgt ^[2]	Eye	Eye (rabbit): 87 mg mild	
		Skin	in (rabbit):500 mg/24h moderate	
	TOXICIDAD		IRRITACIÓN	
	Dérmico (conejo) DL50: ca.15432.6 mg/kg ^[1]		Eye (rabbit): 5	00 mg - SEVERE
etilbenceno	Inhalación (rata) CL50: 55 mg/L/2H ^[2]		Skin (rabbit): 15 mg/24h mild	
	Inhalación (ratón) CL50: 35.5 mg/L/2H ^[2]			
	Oral (rata) DL50: 3500 mg/kgd ^[2]			
	TOXICIDAD			IRRITACIÓN
negro-de-óxido-de-hierro	Oral (rata) DL50: >2000 mg/kg ^[1] No Disponible		No Disponible	
	TOXICIDAD		IRRITACIÓN	
	Dérmico (conejo) DL50: >184-<2 mg/kg ^[1]		Eye (rabbit): 0	.1 ml - SEVERE
butanona-oxima	Inhalación (rata) CL50: 20 mg/l/4h **[2]			
	Oral (rata) DL50: >900 mg/kg ^[1]			
	A Velocities and the control of the			000 1161

1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del fabricante a menos que se especifique lo

contrario datos extraídos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances (Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas)

Versión No: 2.3 Page 9 of 12 Fecha de Edición: 01/03/2016 Fecha de Impresión: 25/04/2016

4228 Barniz Aislante Rojo

Síntomas de asma pueden continuar por meses o hasta añosluego del cese de la exposición al material. Esto puede deberse a una condiciónno alergénicas conocida como síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas(RADS) el cual puede ocurrir luego de exposición a altos niveles del altamenteirritante compuesto. Criterios clave para el diagnóstico de RADS incluyen laausencia de enfermedad respiratoria precedente, en un individuo no atópico, concomienzo 4228-Liquid Red Insulating abrupto de síntomas tipo asma persistentes en minutos a horas de unaexposición documentada al irritante Varnish El material puede producir irritación severa del ojocausando inflamación pronunciada. Exposición repetida o prolongada a irritantespuede producir conjuntivitis El material puede causar irritación de la piel después deuna prolongada o repetida exposición y puede producir en contacto, enrojecimiento de la piel, hinchazón, la producción de vesículas, desprendimiento y engrosamiento de la piel El material puede producir irritación severa del ojocausando inflamación pronunciada. Exposición repetida o prolongada a irritantespuede producir conjuntivitis El material puede causar irritación de la piel después deuna prolongada o repetida exposición y puede producir en contacto, enrojecimiento de la piel, **XILENO** hinchazón, la producción de vesículas, desprendimiento y engrosamiento de la piel. La sustancia es clasificada por el IARC como Grupo 3: NOclasificable por su cancerogenicidad para los humanos. Evidencia de cancerogenicidad puede ser inadecuada olimitada en ensayos con animales. Reproductive effector in rats El material puede producir irritación severa del ojocausando inflamación pronunciada. Exposición repetida o prolongada a irritantespuede producir conjuntivitis El material puede causar irritación de la piel después de prolongadao repetida exposición y puede producir en contacto con la piel, enrojecimiento, hinchazón, la producción de vesículas, desprendimiento y engrosamiento de lapiel. **ETILBENCENO** NOTA: La sustancia ha demostrado ser mutagénica en por lomenos un ensayo, o pertenece a una familia de productos químicos que producendaño o cambio en el ADN ADVERTENCIA: Esta sustancia ha sido clasificada por el IARCcomo Grupo 2B: Posiblemente Cancerígena para los Humanos. Liver changes, utheral tract, effects on fertility, foetotoxicity, specific developmental abnormalities (musculoskeletal system) recorded. Síntomas de asma pueden continuar por meses o hasta añosluego del cese de la exposición al material. Esto puede deberse a una condiciónno alergénicas conocida como síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas(RADS) el cual puede ocurrir luego de exposición a altos niveles del altamenteirritante NEGRO-DE-ÓXIDOcompuesto. Criterios clave para el diagnóstico de RADS incluyen laausencia de enfermedad respiratoria precedente, en un individuo no atópico, concomienzo **DE-HIERRO** abrupto de síntomas tipo asma persistentes en minutos a horas de unaexposición documentada al irritante. Ningún dato toxicológico agudo significativo identificado enla literatura investigada. No hay datos de significación toxicológica identificada enla literatura investigada. Las alergias de contacto son rápidamente manifestadas comoel eczemas de contacto, más raramente como la urticaria o edema de Quincke. Lapatologénesis del eczema de contacto una reacción inmune del tipo retardado conintermediario celular (T linfocitos). Otras reacciones alérgicas a la piel, porejemplo urticaria de contacto, involucran reacciones inmunes con anticuerpos.La importancia del agentes alergénico de contacto no es simplemente determinadapor sus potenciales de sensibilización: la distribución de la sustancia y lasoportunidades de contacto con él son igualmente importantes. Una sustanciadébilmente **BUTANONA-OXIMA** sensitiva, la cual es ampliamente distribuida puede ser un agentealérgico más importante que uno con potencial de sensibilidad más fuerte, conel que pocos individuos entran en contacto. Desde un punto de vista clínico, las sustancias son evaluadas si en un test, se produce una reacción alérgica enmás de 1% de las personas evaluadas. Mammalian lymphocyte mutagen *Huls Canada ** Merck toxicidad aguda Carcinogenicidad Corrosión/irritación Toxicidad para la 0 cutánea reproducción Toxicidad específica de Lesiones oculares órganos blanco (exposición graves/irritación de los ojos única) Toxicidad específica de Sensibilización respiratoria órganos blanco (exposición o cutánea repetida) Mutagenicidad Peligro por aspiración

Levenda:

🗶 – Los datos disponibles, pero no llena los criterios de clasificación

Los datos necesarios para realizar la clasificación disponible

Datos no disponible para hacer la clasificación

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad

Ingrediente	PUNTO FINAL	Duración de la prueba (hora)	especies	Valor	fuente
xileno	EC50	24	crustáceos	0.711mg/L	4
xileno	LC50	96	Pescado	0.0013404mg/L	4
xileno	EC50	48	crustáceos	>3.4mg/L	2
xileno	EC50	72	No Aplicable	4.6mg/L	2
xileno	NOEC	73	No Aplicable	0.44mg/L	2
etilbenceno	EC50	3	No Aplicable	0.0509616mg/L	4
etilbenceno	EC50	48	crustáceos	0.0021234mg/L	4
etilbenceno	EC50	96	No Aplicable	3.6mg/L	4
etilbenceno	LC50	96	Pescado	0.0043mg/L	4
etilbenceno	NOEC	168	crustáceos	0.96mg/L	2
negro-de-óxido-de-hierro	LC50	96	Pescado	0.05mg/L	2
negro-de-óxido-de-hierro	NOEC	504	Pescado	0.52mg/L	2
negro-de-óxido-de-hierro	EC50	48	crustáceos	5.11mg/L	2
negro-de-óxido-de-hierro	EC50	504	crustáceos	4.49mg/L	2
negro-de-óxido-de-hierro	EC50	72	No Aplicable	18mg/L	2
butanona-oxima	EC50	96	No Aplicable	4.557mg/L	3

 Versión No: 2.3
 Page 10 of 12
 Fecha de Edición: 01/03/2016

4228 Barniz Aislante Rojo

		1	1	I	1
butanona-oxima	LC50	96	Pescado	37.890mg/L	3
butanona-oxima	EC50	48	crustáceos	ca.201mg/L	2
butanona-oxima	EC50	72	No Aplicable	ca.6.09mg/L	2
butanona-oxima	NOEC	72	No Aplicable	ca.1.02mg/L	2
Leyenda:	Aquatic Toxicity Data (Estin	Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data			

Tóxico para los organismos acuáticos.

NO permitir que el producto se ponga en contacto con aguassuperficiales o con áreas debajo del nivel del agua. No contaminar el aguacuando se limpie o arregle el equipo. Los deshechos resultantes del uso delproducto deben ser eliminados fuera del lugar o en sitios aprobados paradesperdicios. NO descargar en cloacas o víasfluviales.

Persistencia y degradabilidad

Ingrediente	Persistencia	Persistencia: Aire
xileno	ALTO (vida media = 360 días)	BAJO (vida media = 1.83 días)
etilbenceno	ALTO (vida media = 228 días)	BAJO (vida media = 3.57 días)
butanona-oxima	BAJO	BAJO

Potencial de bioacumulación

Ingrediente	Bioacumulación
xileno	MEDIANO (BCF = 740)
etilbenceno	BAJO (BCF = 79.43)
butanona-oxima	BAJO (BCF = 5.8)

Movilidad en el suelo

Ingrediente	Movilidad
etilbenceno	BAJO (KOC = 517.8)
butanona-oxima	BAJO (KOC = 130.8)

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos para el tratamiento de residuos

Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente biencomo para asegurar que no quedó ningún resto del producto original, o si elcontenedor no puede ser usado para almacenar el mismo producto, entoncesperforar los contenedores, para evitar su reutilización, y enterrar en unreservorio autorizado. Los requisitos de la legislación para la eliminación deresiduos pueden variar según el país, estado y/o territorio. Cada usuario deberemitirse a las leyes vigentes en su área. En algunas áreas, ciertos residuosdeben ser rastreados.

Una Jerarquía de Controles suele ser común - el usuario debeinvestigar:

- ▶ Reducción
- ▶ Reutilización
- ▶ Reciclado
- Eliminación (si todos los demás fallan)

Eliminación de Producto / embalaje

Este material puede ser reciclado si no fue usado, o si noha sido contaminado como para hacerlo inadecuado para el uso previsto. Si hasido contaminado, puede ser posible reciclar el producto por filtración, destilación o algún otro medio. También debe considerarse el tiempo en depósitoal tomar decisiones de este tipo. Notar que las propiedades de un materialpueden cambiar en el uso, y el reciclado o reutilización no siempre pueden serapropiados.

- ▶ NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagües.
- Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.
- Fin todos los casos la eliminación a las alcantarillas debe estar sujeta a leyes y regulaciones locales, las cuales deben ser consideradas primero.
- ► En caso de duda, contacte a la autoridad responsable.
- ► Reciclar donde sea posible.
- Consultar al fabricante por opciones de reciclaje o consultar a las autoridades locales o regionales de manejo de residuos si no es posible identificar un lugar apropiado de tratamiento o disposición.
- ▶ Eliminar mediante: Entierro en un relleno sanitario licenciado o Incineración en un aparato licenciado (luego de mezclar con material combustible apropiado)
- ▶ Descontaminar contenedores vacíos. Observar todas las etiquetas de seguridad hasta que los contenedores sean limpiados y destruidos.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Etiquetas Requeridas



Contaminante marino

no

Transporte terrestre (Mexico)

Número ONU

1263

Versión No: 2.3 Page 11 of 12 Fecha de Edición: 01/03/2016 Fecha de Impresión: 25/04/2016

4228 Barniz Aislante Rojo

Grupo de embalaje	Ш
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, abrillantador, encáustico y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye solventes y diluyentes para pinturas)
Riesgos ambientales	No Aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte	Clase 3 Riesgo Secundario No Aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Provisiones Especiales 163, 223 cantidad limitada 5 L

Número ONU	1263	
Grupo de embalaje	Ш	
Designación oficial de ransporte de las Naciones Unidas	PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, ab PINTURA (incluye solventes y diluyentes para pinturas)	rillantador, encáustico y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA
Riesgos ambientales	No Aplicable	
Clase(s) de peligro para el transporte	Clase ICAO/IATA 3 Subriesgo ICAO/IATA No Aplicable Código ERG 3L	
	Provisiones Especiales	A3 A72 A192
	Sólo Carga instrucciones de embalaje	366
	Sólo Carga máxima Cant. / Paq.	220 L
Precauciones particulares para los usuarios	Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga	355
	Pasajeros y carga máxima Cant. / Embalaje	60 L
	Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje	Y344
	Pasajeros y carga máxima cantidad limitada Cant. / Embalaje	10 L

Transporte Marítimo (IMDG-Code / GGVSee)

Número ONU	1263
Grupo de embalaje	
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, abrillantador, encáustico y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye solventes y diluyentes para pinturas)
Riesgos ambientales	No Aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte	Clase IMDG 3 Subriesgo IMDG No Aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Número EMS F-E, S-E Provisiones Especiales 163 223 367 955 Cantidades limitadas 5 L

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL y al Código CIQ

No Aplicable

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

XILENO(1330-20-7) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) - Agentes clasificados por las memorias del IARC

México Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ)

ETILBENCENO(100-41-4) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) - Agentes clasificados por las memorias del IARC

México Límites Máximos Permisibles de Exposición

Versión No: 2.3 Page 12 of 12 Fecha de Edición: 01/03/2016 Fecha de Impresión: 25/04/2016

4228 Barniz Aislante Rojo

NEGRO-DE-ÓXIDO-DE-HIERRO(1317-61-9) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

México Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ)

BUTANONA-OXIMA(96-29-7) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

México Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ)

Inventario de Productos Químicos	Estado
Australia - AICS	Υ
Canadá - DSL	Y
Canadá - NDSL	N (butanona-oxima; xileno; etilbenceno; negro-de-óxido-de-hierro)
China - IECSC	Y
Europa - EINEC / ELINCS / NLP	Y
Japón - ENCS	Υ
Corea - KECI	Υ
Nueva Zelanda - NZIoC	Y
Filipinas - PICCS	Υ
EE.UU TSCA	Y
Leyenda:	Y = Todos los ingredientes están en el inventario N = No determinado o uno o más ingredientes no están en el inventario y no están exentos de su listado (ver ingredientes específicos entre paréntesis)

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Otros datos

Componentes con múltiples números CAS

Nombre	Número CAS
negro-de-óxido-de-hierro	12227-89-3, 1317-61-9

La clasificación de la preparación y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, así como también la revisión independiente por el Comité de Clasificación Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible.

Una lista de los recursos de referencia utilizados para asistir al comité puede encontrarse en: www.chemwatch.net

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de lacomunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluación deriesgo. Muchos factores determinan si los peligros divulgados son riesgos en ellugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se pueden determinar porreferencia a los Escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de lafrecuencia del uso y de los controles actuales o disponibles de la ingenieríadebe ser considerada.

Definiciones y Abreviaciones

Este documento esta protegido por derechos de autor. Aparte de cualquier arreglo justo con el propósito de estudio privado, investigación, revisión o critica, como lo permitido bajo el Acta de Derechos Autor, ninguna parte puede ser reproducida por cualquier procedimiento sin el permiso escrito de CHEMWATCH. TEL (+61 3) 9572 4700